



Soluzione settoriale: descrizione sintetica	Redatta da: Urs Schenker/ Daniel Schärer Data: 05 settembre 2000 Revisione: 28 dicembre 2016
--	--

Denominazione della soluzione settoriale	Organismo responsabile
Soluzione settoriale sicurezza sul lavoro e tutela della salute per il comparto revisione cisterne	CITEC Suisse

Gruppi economici Gruppi assicurativi		Aziende del settore	Membri dell'asso- ciazione	Partecipanti alla soluz. settoriale
Aziende di costruzione e manutenzione cisterne, che realizzano revisioni di queste ultime nonché risanamenti e adeguamenti oltre a lavori di assistenza nel comparto apparecchiature per la protezione delle acque	Numero di aziende \geq 100 coll.	0		
	Numero di aziende 20 – 99 coll.	4	4	4
	Numero di aziende 0 – 19 coll.	210	150	101
	Totale aziende	214	154	105
Tariffa dei premi:	Numero di addetti	ca. 1'100	ca. 1'000	600

Indirizzo di contatto CITEC Suisse Daniel Schärer Bahnhofstrasse 86 Casella postale 5001 Aarau	N. tel. 062 296 47 66 N. fax 062 297 11 88 E-mail info@citec-suisse.ch	Approvazione della CFSL	Organo di esecuzione competente
		29 giugno 2000 ricertif. 28.03.2017	SUVA

Ufficio di intermediazione e contatto MSSL
Associazione di categoria CITEC Suisse

Abbreviazioni	
----------------------	--



Caratteristiche della soluzione settoriale			
Principio portante – intenzione – filosofia	Sicurezza sul lavoro e tutela della salute - una missione di guida - tutela dei collaboratori - sicurezza sul lavoro - sicurezza delle attrezzature - coinvolgimento dei partner - comunicazione trasparente		
Obiettivi Novità del 28.12.2016	Entro fine 2020 è necessaria una riduzione del 10% (base: fine 2013) della percentuale relativa di infortuni sul lavoro (ordinari e di lieve entità).		
Organizzazione della sicurezza	Responsabili di linea Membri della direz. az.: responsabilità per l'attuazione	Servizi di sicurezza Incaricati della sicurezza esperto interno attuazione in azienda	Collaboratori Responsabili equipe: Istruzioni montatori: Rispettare istr. sic.
Formazione, informazione, istruzione	Gruppo target Membri della direz. az.: Incaricati della sicurezza Collaboratori	Durata ½ giornata ½ giornata ½ giornata	Da parte di Esperto della sicurezza Esperto della sicurezza Esperto della sicurezza
Regole di sicurezza, standard di sicurezza	Integrazione della valutazione del rischio e pianificazione delle misure nei processi di lavoro già esistenti nel settore: <ul style="list-style-type: none"> • revisione cisterne gasolio • revisione cisterne benzina • opere di risanamento e adeguamento connesse alla revisione delle cisterne o all'ispezione visiva • ispezione visiva di cisterne gasolio/benzina • montaggio di apparecchi di sovrappressione e depressione nonché impianti di protezione catodica / loro manutenzione • demolizione cisterne 		
Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi, rischi principali	14 anni dopo l'elaborazione della soluzione settoriale, è stata realizzata una nuova individuazione dei pericoli/valutazione del rischio, nel 2014.		
Sintesi dell'analisi dei rischi	Eventuali infortuni si verificano in virtù di organizzazione e ordine insufficienti sul luogo di lavoro. Impiego sempre insufficiente di abbigliamento di sicurezza.		
Pianificazione delle misure, realizzazione	Prestare attenzione ai due punti succitati		
Piano d'emergenza	Secondo SUVA 2806		
Partecipazione, consultazione	Come da legge e direttiva		
Igiene	Proteggi le ginocchia Solleva correttamente - porta correttamente Protezione della pelle		



	Lista di controllo: rumore sul posto di lavoro
Controllo, audit	Controlli interni tramite liste di controllo Controlli a campione tramite ASIK (controllo a campione interno) ed esperti controllo qualità in loco
Altri aspetti particolari o temi non soggetti a controllo	
